

认证标志的使用

持证人应该遵守 GK10《认证证书和标志、认可标识管理办法》。
准许使用的标志样式：如下图所示。



加施方式和位置

持证人应按照 GK10《认证证书和标志、认可标识管理办法》规定的要求，可以采用 CCLC 统一印制的标准规格标志(标签)、模制式、铭牌印刷三种方式中的任何一种。

应至少在产品本体明显位置上加施认证标志，对于电器分体类产品应在各个机体上分别加施认证标志。对于不能在本体上加施认证标志的产品，应在产品最小外包装上加施认证标志。

应至少在产品本体明显位置上加施认证标志，对于分体类产品应在各个机体上分别加施认证标志。对于不能在本体上加施认证标志的产品，应在产品最小外包装上加施认证标志。